




Croissant – Avenue de Beaulieu 22-24 Dossier démolition




Poste 2.2.1 – démolition des étages +4 et +5



Poste 2.2.1 – démolition des éléments extérieurs






Poste 2.2.4 – démolition de la cage centrale

Poste 2.2.2 – démolition des abouts du bâtiment

Poste 2.2.5 – démolition de dalle intérieure pour la création de nouveaux noyaux



Poste 2.4.1 – Abattages des arbres

